



Trolley N




IT	5
GB	5
FR	6
ES	7
DE	7




FI	8
NL	9
PT	9
SE	10
PL	11





N.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
1	011.0015.0102	SPOOL SUPPORT PLATE	LAMIERA SUPPORTO BOBINA
2	012.0000.0003	LOWER SPOOL COVER	COPRI BOBINA INFERIORE
3	016.0008.0003	CYLINDRICAL PLUG	SPINA CILINDRICA
4	011.0006.0062	SPOOL SUPPORT	ROCCHETTO SUPPORTO BOBINA
5	012.0000.0004	UPPER SPOOL COVER	COPRI BOBINA SUPERIORE
6	011.0014.0026	SUPPORT CABLE BUNDLE PLATE	LAMIERA SUPPORTO FASCIO CAVI
7	017.0002.0401	TEFLON TUBE	TUBO TEFLON
8	016.0002.0003	EYE BOLT	GOLFARO
9	011.0015.0104	LOWER COVER	LAMIERA BASE
10	011.0015.0105	PLASTIC SUPPORT PLATE	LAMIERA SUPPORTO PLASTICA
11	006.0002.0021	WF PLASTIC SUPPORT	SUPPORTO PLASTICO PER WF
12	011.0014.0009	WHEEL PLATE	LAMIERA RUOTE
13	004.0001.0007	WHEEL	RUOTA
14	010.0000.0012	WHEELS KIT	KIT RUOTE
15	012.0000.0006	COMPLETE SPOOL COVER	COPRI BOBINA COMPLETO
16	002.0000.0287	PRESSURE CAP	TAPPO A PRESSIONE



N.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
1	016.1100.0814	SPRING WASHER M8	RONDELLA M8 ELASTICA
2	016.1000.0800	WASHER M8	RONDELLA M8
3	016.0200.0820	SCREW TC M8x20	VITE TE M8x20
4	016.0014.0002	SCREW TC M6x25	VITE TC M6x25
5	016.1100.0600	SPRING WASHER M6	RONDELLA M6 ELASTICA
6	046.0004.0008	PLASTIC INSULATOR PLASTICO D=18 F=8,2 H=10	ISOLANTE PLASTICO D=18 F=8.2 H=10
7	016.0002.0003	EYE BOLT	GOLFARO
8	016.4107.0102	PLASTIC SPACING COLLAR D=7.9 F=6.6 H=12.7	DISTANZIALE PLASTICO D=7.9 F=6.6 H=12.7
9	016.0003.0416	SCREW TC M4x16	VITE TC M4x16



$\alpha > 15^\circ$



ITALIANO

Cod.013.0000.0094_v1.0



1 SOLLEVAMENTO



Utilizzare i punti di aggancio specifici indicati dal produttore, se presenti, come punti di aggancio per il sollevamento dell'apparecchiatura con dispositivi meccanici.



Durante il sollevamento le catene/corde devono mantenere un'inclinazione perpendicolare all'apparecchiatura per non sforzare i punti di aggancio. Prestare attenzione affinché le catene/corde per il sollevamento siano adeguate a sopportare il peso dell'apparecchiatura.

Non sollevare assieme all'apparecchiatura bombole, carrelli, o qualsiasi dispositivo mobile non previsto. Verificare che tutti i dispositivi previsti per essere sollevati con l'apparecchiatura siano ben fissati e che non possano muoversi.

Verificare che le viti di fissaggio tra i carrelli porta generatore e le parti montate su di essi siano ben tirate prima di sollevarli (la forza di fissaggio raccomandata è di almeno 10 Nm).


Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica durante le operazioni di sollevamento meccanico.

Assicurare l'isolamento elettrico tra l'apparecchiatura e i mezzi di sollevamento meccanico se si salda con la macchina sollevata.



Non posizionarsi sotto l'apparecchiatura quando questa è sollevata o si trova su un piano elevato. Quando l'apparecchiatura è posta su un piano elevato valutare se possono sussistere condizioni di pericolo di caduta e prendere le opportune misure di sicurezza.

2 POSIZIONAMENTO




Per evitare ribaltamenti e cadute non posizionare l'apparecchiatura su di un piano con inclinazione maggiore di 10°.

Quando si sposta un carrello su di un piano inclinato prestare attenzione affinché:

- il peso di bombole, bobine di filo, torce, dispositivi mobili e quant'altro installato su di esso sia distribuito in maniera bilanciata;
- tutti i coperchi siano chiusi e le parti mobili siano ben fissate. Lo sbilanciamento improvviso del peso può causare il rovesciamento dell'apparecchiatura.


Durante le operazioni di saldatura bloccare le apparecchiature con ruote (se poste su un piano inclinato) con ganci o funi per evitarne lo scorrimento ed il ribaltamento.



Installare le bombole di gas compresso in posizione verticale fissandole ad un supporto fisso o agli appositi contenitori e proteggerle da calore eccessivo, colpi, scorie, fiamma viva e scintille. Tenere le bombole lontano dalle operazioni di saldatura o da altri circuiti elettrici.

ENGLISH


Cod.013.0000.0094_v1.0



1 LIFTING



Use hooking points specified by the client (if available) to lift the equipment using mechanical lifting means.



During lifting procedures the chains or ropes must remain perpendicular with respect to the unit to avoid applying lateral stress to the hooking points. Do not attempt to lift gas cylinders, carts, or any other mobile devices together with the welding power source. Ensure that lifting chains/ropes are sufficiently strong to support the weight of the unit.

Check that all devices that must be lifted with the unit are properly secured and unable to become dislodged. Check that the fixing screws between the welding power source cart and the parts mounted on the cart are fully tightened before lifting (the tightening torque should be at least 10 Nm).

Disconnect the unit from the mains power supply before performing mechanical lifting operations.

Make sure the unit is electrically isolated from the mechanical lifting means if welding operations must be performed when the unit is held aloft.



Do not stand under the welding power source when it is raised or when it is standing on a raised platform. If the equipment is located on a raised platform, assess the risk of hazardous falls and take the appropriate preventive and safety measures.

When moving a welding cart on a gradient pay attention to ensure that:

- the weight of gas cylinders, wire spools, mobile devices and all other items on the cart is distributed in a balanced manner;
- all covers are closed and all moving parts are securely fixed. Avoid situations wherein sudden shifting of loads could cause the unit to overturn.

During welding operations immobilize the unit on wheels (if standing on a gradient) using hooks or ropes to prevent it from rolling or overturning.



Install the compressed gas cylinders in a vertical position and secure them to a fixed support or to the specifically designed holders. Protect gas cylinders from excessive heat, impact, welding slag, open flames and sparks.

Keep the cylinders well clear of the welding operations and of any other electrical circuits.



Pendant l'opération de levage, les chaînes/cordes doivent maintenir une inclinaison perpendiculaire à l'appareil afin de ne pas forcer sur les points de fixation. Vérifier si les chaînes/cordes prévues pour le levage sont en mesure de supporter le poids de l'appareil. Ne pas soulever l'appareil en présence de bouteilles de gaz, de chariots ou de tout autre dispositif mobile. Vérifier si tous les dispositifs prévus pour être soulevés avec l'appareil sont bien fixés et ne risquent pas de bouger.

Vérifier si les vis de fixation entre les chariots porte-générateur et les pièces installées sur ceux-ci sont bien serrées avant de les soulever (la force de fixation recommandée est d'au moins 10 Nm).

Débrancher l'appareil du secteur lors des opérations de levage mécanique.

Vérifier l'isolation électrique entre l'appareil et les engins de levage mécanique en cas de soudage avec la machine soulevée.



Ne pas rester sous l'appareil lorsque celui-ci est soulevé ou s'il est en hauteur.


Lorsque l'appareil est placé en hauteur, évaluer les risques de chute potentiels et prendre les mesures de sécurité appropriées.

FRANÇAISE

Cod.013.0000.0094_v1.0



2 MISE EN PLACE



Pour éviter tout retournement ou chute, ne pas positionner l'appareil sur une surface présentant une inclinaison supérieure à 10°.

Lorsqu'on déplace un chariot sur un plan incliné, veiller à ce que :

- le poids des bouteilles de gaz, des bobines de fil, des torches, des dispositifs mobiles et de tout autre élément présent soit bien distribué ;
- tous les couvercles soient bien fermés et les parties mobiles bien fixées ; le déséquilibre soudain du poids pourrait provoquer le renversement de l'appareil.

Pendant les opérations de soudage, bloquer les appareils sur roues (s'ils se trouvent sur un plan incliné) avec des crochets ou des câbles pour éviter tout mouvement ou retournement.



Installer les bouteilles de gaz comprimé en position verticale en les fixant à un support fixe ou aux conteneurs ad hoc et les protéger contre la chaleur excessive, les coups, les scories, les flammes nues et les étincelles.

Les bouteilles doivent toujours se trouver loin des opérations de soudage et des autres circuits électriques.

1 LEVAGE



Utiliser les points de fixation spécifiques indiqués par le producteur, s'ils sont prévus, pour le levage de l'appareil avec des engins mécaniques.



Aucun point d'accrochage spécifique n'est prévu sur l'appareil.


Pour le levage mécanique utiliser :

Un chariot élévateur

Des câbles/chaînes qui enveloppent la base de l'appareil à soulever.

ESPAÑOL


Cod.013.0000.0094_v1.0



1 ELEVACIÓN



Utilice los puntos de enganche definidos por el cliente (si presentes) para levantar el aparato con dispositivos mecánicos.



Durante la elevación, las cadenas o cuerdas de elevación deben mantener una inclinación perpendicular con respecto al aparato, a fin de no esforzar los puntos de enganche.

Asegúrese de que las cadenas o cuerdas de elevación tengan la capacidad adecuada para soportar el peso del aparato.

No levante el aparato junto con bombonas, carros u otros dispositivos móviles no previstos.

Compruebe que todos los dispositivos diseñados para levantarse junto con el aparato están bien fijados y no pueden moverse.

Compruebe que los tornillos de fijación que sujetan el carro del generador y las piezas montadas en él están bien apretados antes de levantarlo (fuerza de fijación mínima recomendada: 10 Nm).


Desconecte el aparato de la red eléctrica durante las operaciones de elevación mecánica.

Si las soldaduras se realizan con la máquina levantada, asegúrese de que hay aislamiento eléctrico entre el aparato y los medios de elevación mecánica.



No se detenga debajo del aparato cuando está levantado o si se encuentra en una superficie elevada. Cuando el aparato esté situado en una superficie elevada, considere si existe peligro de caída y tome las medidas de seguridad necesarias.

2 COLOCACIÓN




Para evitar vuelcos y caídas, no coloque el aparato sobre superficies con una inclinación que supere 10°.

Cuando desplace un carro por una superficie inclinada, preste atención a:

- distribuir de manera equilibrada el peso de las bombonas, bobinas de hilo, antorchas, dispositivos móviles y demás objetos instalados en él;
- que todas las cubiertas estén cerradas y las piezas móviles estén bien fijadas. Si el peso se desequilibra de forma repentina, el aparato podría volcarse.

Durante las operaciones de soldadura, bloquee los aparatos con ruedas (si se encuentran en una superficie inclinada) con ganchos o cables para evitar que se deslicen y se vuelquen.




Instale las bombonas de gas comprimido en posición vertical, fijándolas a un soporte fijo o a los contenedores oportunos y protéjalas contra el calor excesivo, golpes, residuos, llamas abiertas y chispas.

Mantenga las bombonas lejos de las operaciones de soldadura y de otros circuitos eléctricos.

DEUTSCH


Cod.013.0000.0094_v1.0



1 ANHEBEN



Zum Anheben des Geräts mit Hebezeugen die vom Hersteller angegebenen speziellen Anschlagpunkte (falls vorgesehen) verwenden.



Die Ketten/Seile müssen beim Anheben senkrecht zum Gerät verlaufen, damit die Anschlagpunkte nicht überbeansprucht werden.

Darauf achten, dass die zum Anheben verwendeten Ketten/Seile die für das Gewicht des Geräts erforderliche Tragfähigkeit aufweisen.

Nicht zusammen mit dem Gerät Gasflaschen, Wagen oder sonstige nicht vorgesehene Einrichtungen anheben.

Sicherstellen, dass alle Einrichtungen, die zusammen mit dem Gerät angehoben werden dürfen, gut befestigt sind und sich nicht bewegen können.

Vor dem Anheben sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben zwischen dem Fahrwagen der Stromquelle und den auf ihn

2 AUFSTELLEN



Das Gerät nicht auf einem Untergrund mit einer Neigung von mehr als 10° aufstellen, da es andernfalls umkippen und abstürzen könnte.

Beim Transport mit dem Fahrzeug auf einem geneigten Untergrund ist auf Folgendes zu achten:

- Das Gewicht der Gasflaschen, Drahtspulen, mobilen Einrichtungen und dergleichen, die auf den Fahrzeugen montiert sind, muss gleichmäßig verteilt sein.
- Alle Abdeckungen müssen geschlossen und alle beweglichen Teile gut befestigt sein. Eine plötzliche Verlagerung des Gewichts kann zum Umkippen des Geräts führen.

Während der Schweißarbeiten die Geräte mit Rädern (auf einem geneigten Untergrund) mit Haken oder Seilen sichern, damit sie nicht wegrollen oder umkippen können.



Die Gasflaschen aufrecht auf einem festen Ständer oder den hierfür vorgesehenen Flaschenhaltern befestigen und gegen übermäßige Hitze, Stöße, heiße Schlacke, Funken und offene Flammen schützen. Die Gasflaschen vom Schweißbereich und sonstigen Stromkreise fern halten.

SUOMI


Cod.013.0000.0094_v1.0



1 NOSTO



Jos nostat konetta mekaanisilla välineillä, käytä valmistajan määräämiä kiinnityspisteitä (jos asennettu) kiinnitykseen.



Älä nosta laitteen kanssa kaasupulloja, vaunuja tai muita laitteita, joita ei ole tarkoitettu nostettavaksi sen kanssa.

Varmista, että nostoketjujen/-köysien nostokyky on riittävä laitteen painolle.

Varmista, että kaikki laitteen kanssa nostettavat osat on kiinnitetty asianmukaisesti ja etteivät ne voi liikkua.

Tarkista, että virtalähteen kuljetusvaunun ja siihen asennettujen osien kiinnitysruuvit on kiristetty huolellisesti ennen kuin nostat ne (käytä vähintään 10 Nm:n kiristysvoimaa).

Katkaise laitteen sähkö mekaanisen noston aikana.


Varmista, että laitteen ja mekaanisten nostovälineiden välillä on sähköeristys, jos hitsaat laite nostettuna.



Älä oleskele laitteen alla, kun sitä nostetaan tai jos se on asetettu korotetulle tasolle.

Jos laite on sijoitettu korotetulle tasolle, tarkista voiko se pudota ja suorita tarvittavat varotoimet.

2 PAIKALLEENASETUS



Älä sijoita laitetta yli 10° kaltevalle alustalle, ettei se kaadu tai putoa.

Jos siirrät vaunun kaltevalle tasolle, tarkista että:

- kaasupullojen, lankakelojen, poltinten, liikkuvien osien ym. paino jakautuu tasaisesti
- kaikki kannet on suljettu ja liikkuvat osat kiinnitetty asianmukaisesti; painon joutuminen äkilliseen epätasapainoon saattaa aiheuttaa laitteen kaatumisen.


Lukitse pyörillä varustetut laitteet (jos kaltevalla alustalla) hitsauksen ajaksi koukuilla tai köysillä, etteivät ne siirry ja kaadu.



Asenna puristettua kaasua sisältävät kaasupullot pystyasentoon ja kiinnitä ne kiinteään tukeen tai asianmukaiseen säiliöön. Suojaa ne kuumuudelta, iskuilta, hitsauskuonalta, avotulelta ja kipinöiltä. Pidä kaasupullot etäällä hitsausalueesta ja mu

NEDERLANDS

Cod.013.0000.0094_v1.0



1 OPHEFFEN



Gebruik de metalen ringen, indien voorzien, als bevestigingspunten voor de lenden om de apparatuur met mechanische toestellen op te heffen.



Tijdens het heffen moeten de kettingen/koorden loodrecht lopen ten opzichte van de apparatuur om de ringen niet te forceren.

Zorg ervoor dat de hefkettingen/koorden voldoende sterk zijn om het gewicht van de apparatuur te kunnen dragen. Hef geen flessen, wagentjes of eender welke andere niet-voorzien losse apparaten op samen met de apparatuur. Controleer of alle apparaten die samen met de apparatuur moeten worden opgeheven goed bevestigd zijn en zich niet kunnen verplaatsen.


Controleer of de bevestigingsschroeven tussen de wagentjes waarop de stroombron verplaatst wordt en de erop gemonteerde delen goed zijn aangehaald alvorens ze te beginnen opheffen (het aanbevolen aanhaalkoppel is minstens 10 Nm).

Ontkoppel de apparatuur van het elektriciteitsnet gedurende de mechanische hefbewerking. Zorg voor een elektrische scheiding tussen de apparatuur en het mechanische hefmiddel tijdens het lassen met een opgeheven machine.



Ga niet onder de apparatuur staan die opgeheven is of zich op een hoger niveau bevindt. Wanneer de apparatuur zich op een hoger niveau bevindt, moet u nagaan of er omstandigheden kunnen zijn die valgevaar met zich mee kunnen brengen en neem in dat geval de passende veiligheidsmaatregelen.

2 POSITIONERING



Om te voorkomen dat de apparatuur omkiept en valt, moet ze op een horizontaal vlak gezet worden (met een maximale helling van 10%).

Zorg er dus voor als u een wagentje op een hellend vlak plaatst dat:

- het gewicht van de flessen, de draadhaspel, de toorts, de beweegbare onderdelen en al het andere dat erop geïnstalleerd is, evenwichtig verdeeld is;
- alle deksels gesloten zijn en de beweegbare delen goed bevestigd. Een onvoorziene verplaatsing van het zwaartepunt kan de apparatuur doen omkiepen.


Gedurende de lasbewerkingen dient u apparaten op wielen (indien neergezet op een hellend vlak) met haken of koorden vast te zetten zodat ze niet weggrollen of omkantelen.



Stel de flessen met gas onder druk verticaal op en bevestig ze aan een vaste steun of aan de daarvoor voorziene containers en bescherm ze tegen overdreven hitte, stoten, slakken, vlammen en vonken. Houd de flessen verwijderd van de lasbewerkingen of van andere elektrische kringen.

PORTUGUÊS

Cod.013.0000.0094_v1.0



1 ELEVAÇÃO



Utilize os ganchos, quando previstos, com ponto de engate para a elevação do equipamento com dispositivos mecânicos.



Durante a elevação, as correntes/cordas devem manter-se perpendiculares ao equipamento, para não sobrecarregar os ganchos.

Tenha o cuidado de verificar se as correntes/cordas de elevação são adequadas para suportar o peso do equipamento.

Não eleve juntamente com o equipamento botijas, carros ou quaisquer dispositivos móveis não previstos.

Verifique se todos os dispositivos destinados a ser elevados juntamente com o equipamento estão bem presos e não podem mover-se.

Antes de elevar os

2 COLOCAÇÃO




Não coloque o equipamento sobre um plano com inclinação superior a 10°, para evitar que oscile e caia.

Quando um carro se estiver a deslocar num plano inclinado, tome cuidado para que:

- o peso das botijas, bobinas de fio, tochas, dispositivos móveis ou qualquer coisa montada sobre ele esteja distribuído de forma equilibrada;
- todas as tampas estejam fechadas e as partes móveis bem fixadas. Um desequilíbrio repentino do peso pode fazer com que o equipamento se vire.

Durante as operações de soldadura, bloqueie os equipamentos com rodas (quando colocados num plano inclinado) por meio de ganchos ou cabos, para evitar que deslizem e oscilem.




Instale as botijas de gás comprimido na posição vertical, fixando-as a um suporte fixo ou aos contentores próprios e proteja-as do calor excessivo, choques, escórias, chamas vivas e faíscas. Mantenha as botijas longe das operações de soldadura e de outros circuitos eléctricos.

SVENSKA


Cod.013.0000.0094_v1.0



1 LYFT



Använd lyftöglor, om sådana finns, som fästpunkt för lyft av utrustningen med mekaniska anordningar.



Under lyftet med kedjor/linor ska en vinkel som är vinkelrät med utrustningen upprätthållas för att inte överbelasta lyftöglorna.

Var uppmärksam på att kedjor/linor är lämpliga för att bära utrustningens vikt.

Lyft inte gastuber, vagnar eller andra rörliga anordningar tillsammans med utrustningen.

Kontrollera att alla anordningar som ska lyfta

utrustningen sitter ordentligt fast och inte kan röra sig.

Kontrollera att fästskruvorna mellan generatorvagnarna och delarna som sitter på denna är ordentligt åtdragna innan de lyfts upp (rekommenderad åtdragningskraft är minst 10 Nm).

Koppla från utrustningen från elnätet under de mekaniska lyftmomenten.

Kontrollera den elektriska isoleringen mellan utrustningen och de mekaniska lyfthjälpmidlen vid svetsning med upplyft maskin.



Ställ dig inte under utrustningen när den är upplyft eller står på en hög plats.

När utrustningen står på en hög plats ska du göra en bedömning om det finns risk för att den kan falla ned och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

2 PLACERING



För att undvika att utrustningen välter eller ramlar ned ska den inte placeras på ett plan som lutar mer än högst 10°.

När en vagn flyttas till ett lutande plan ska man vara uppmärksam på följande:

- Gastubernas vikt, trådspolar, brännare, rörliga anordningar och annat som sitter installerat på utrustningen ska fördelas jämnt.
- Alla lock ska vara stängda och rörliga delar sitta ordentligt fast. En plötslig obalans kan leda till att utrustningen välter.


Under svetsmomenten ska utrustningen blockeras med hjul (om den står på ett vinklat plan) med krokar eller vajrar för att undvika att den glider eller tippar.



Installera gastuber med komprimerad gas i vertikalt läge genom att fästa dem i en fast hållare eller i därtill avsedda behållare och skydda dem mot hög värme, slag, sl

POLSKI

Cod.013.0000.0094_v1.0



Podczas prac spawalniczych należy unieruchomić urządzenie na kółkach, (jeśli stoi na równi pochyłej) hakami lub linami, aby zapobiec staczaniu się lub obrotowi.


Zainstaluj na stojaku butle ze sprężonym gazem w pozycji pionowej albo umieść je w specjalnych pojemnikach zabezpieczając przed zbyt wysoką temperaturą, odpryskami, otwartym ogniem oraz iskrami.

Przechowuj butle gazowe z dala od miejsca prac spawalniczych i innych obwodów elektrycznych.

1 PODNOSZENIE



Używaj uchwytów, jeśli istnieją, jako punktów zaczepowych do podnoszenia urządzenia za pomocą narzędzi mechanicznych.



W czasie podnoszenia łańcuchy/liny muszą znajdować się w pozycji prostopadłej do urządzenia, aby uniknąć przeciążenia uchwytów do przenoszenia.

Upewnij się, że łańcuchy/liny do podnoszenia są wystarczająco silne, aby utrzymać ciężar urządzenia. Nie podnoś razem z urządzeniem butli gazowych, wózków lub innych urządzeń ruchomych.

Sprawdź, czy wszystkie urządzenia, które mają być podnoszone, są odpowiednio zabezpieczone i nie poruszają się.

Przed podniesieniem upewnij się, że śruby mocujące między wózkami generatora a częściami na nich zamontowanymi są dobrze skręcone (zalecana siła docisku wynosi, co najmniej 10 Nm).


Przed rozpoczęciem mechanicznego podnoszenia odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.

Upewnij się, że urządzenie elektryczne jest odizolowane od sprzętu do mechanicznego podnoszenia, jeśli podczas podnoszenia wykonywane są prace spawalnicze.



Nie stawaj pod urządzeniem, kiedy jest ono podnoszone lub gdy znajduje się na wyższym poziomie. Jeśli urządzenie znajduje się na wyższym poziomie, należy ocenić ryzyko jego upadku oraz podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa.

2 USTAWIENIE



Aby uniknąć przewrócenia i upadku urządzenia, nie umieszczaj go na płaszczyźnie o nachyleniu większym niż 10°.

Podczas przenoszenia wózka na równi pochyłej zwróć uwagę na to, żeby:

- Ciężar butli, zwoje drutów, urządzenia ruchome i wszystkie inne przedmioty znajdujące się na wózku były rozmieszczone w sposób równomierny.
- Wszystkie pokrywy były zamknięte, a części ruchome odpowiednio dokręcone. Nagłe przesunięcie ładunku może spowodować przewrócenie się urządzenia.

